

## Снятие

- Выключить зажигание.
- Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).
- Выкрутить 2 винта -2- (1,5 Нм).
- Снять облицовку в пространстве для ног -3-.
- Отсоединить жгут проводов от плафона подсветки пространства для ног -4-.

